

Aandachtspunten bij aanleveren

- * Snij- en knipranden dienen gebroken te worden met een radius van 1 mm in verband met de kantendekking van de laklaag.
- * Bij het lasersnijden met zuurstof moet de oxidehuid die achterblijft op de snijrand worden verwijderd door middel van schuren of borstelen. De oxidehuid kan vermeden worden door het gebruik van stikstof als snijgas.
- * Er mag geen corrosie of walshuid op de producten aanwezig zijn. Om corrosie of walshuid te verwijderen moeten de producten eerst gestraald worden.
- * Bij een constructie met dubbelingen (ook wel 'bilnaden' genoemd) moeten de delen die tegen elkaar aan gelast of gemonteerd zijn, vóór het lassen of monteren worden ontvet, anders zullen de naden tijdens het moffelen 'uitkoken' met lakschade tot gevolg.
- * Er moeten voldoende ophang- en lekgaten in de producten aanwezig zijn. Deze gaten kunnen in overleg worden bepaald.
- * Stift- en andere markeringen moeten worden verwijderd of op een niet-zichtdeel zitten. De markeringen blijven, met name bij lichte kleuren, door de laklaag heen zichtbaar.
- * Tape of plakband moet van de producten worden verwijderd. Ook kunststof delen die niet bestand zijn tegen temperaturen boven de 120 graden moeten worden verwijderd.
- * Onderdelen ten behoeve van coatwerk dienen siliconenvrij te worden aangeleverd, omdat siliconen houdende producten in een coaterij een enorme invloed hebben op het proces en het eindresultaat van een product. Afkeuring en een totale besmetting van de coaterij zijn hier het risico.
- * Wanneer producten verzinkt worden, moet aan de verzinkerij worden aangegeven dat het om nog te coaten producten gaat. Er moet dan rekening worden gehouden met de dikte van de zinklaag en de afwerking ervan, het zogenaamde 'poetsen'.
- * Wanneer producten worden aangeleverd, moeten deze zijn voorzien van een schriftelijke opdracht, die door u reeds per e-mail aan ons verstuurd is.

Gebruik ons opdrachtformulier en vermeld hierop:

- * Ordernummer of referentie.
- * Aantallen met afmetingen en schets of tekening.
- * Ralkleur en glansdraad.
- * Of het product voor binnen of buiten toepassing is.
- * Of het product dubbelzijdig gespoten moet worden; indien enkelzijdig: zichtzijde aangeven.
- * Eventueel aanvullende kwaliteitseisen, zoals afdoppen of afplakken.